X-Strebe

defekte X-Strebe

Symptome

Smart scheppert wie ein Sack leerer Cocosnüsse (langsameres Fahren 40 bis 50 km/h über Unebenheiten)

Reparaturanleitung

Hier gehts zur Anleitung zum Tausch der X-Strebe.

Portal: Defekte

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/defekt/x-strebe

Last update: **2016/10/20 21:44**